

WYKAZ ZNAKÓW

Nazwa	Stan	Grupa	Szt	Razem
A-3	prj	małe	2	
A-4	prj	małe	2	
A-5	prj	małe	3	
A-12a	prj	małe	2	
				9
B-33	prj	małe	4	
B-42	prj	małe	1	
				5
T-2	prj	małe	2	
T-3	prj	małe	2	
				4
	Ogółem			18